

EMPTY KEY SHELLS



ES1
HON66RS2 20

HONDA



- 2 つボタン
- 対応鍵足 C28

ES2
HON66RS1 20

HONDA



- 1 つボタン
- 対応鍵足 C28

ES3
HON66RS3 20

HONDA

欠品中



欠品中

- 2 つボタン
- 対応鍵足 C28

ES4
HON66RS4 20

HONDA



トランスポンダーチップ
搭載スペース



- 2 つボタン
- 対応鍵足 C28

ES5
HON66RS5 20

HONDA

取扱
中止

2023.1



- 3 つボタン
- 対応鍵足 C28

ES6
HON66RS6 20

HONDA



トランスポンダーチップ
搭載スペース



- 3 つボタン
- 対応鍵足 C28

総合お問い合わせ窓口

株式会社 **クローバー** ☎06-6844-0051

<https://www.cloverkey.co.jp/>

※輸入品のため、価格・在庫状況が常に変動します。
ご注文前にお問合せください。

EMPTY KEY SHELLS



ES7

MIT11RRS2 20

MITSUBISHI

取扱
中止

2023.1



- 2 つボタン
- 対応鍵足M358(FM373)

ES8

MIT11RRS5 20

MITSUBISHI



- 3 つボタン
- 対応鍵足M358(FM373)

ES9

MIT8RS2 20

MITSUBISHI



- 2 つボタン
- 対応鍵足M347(FM362)

ES10

TOY43RS1 20

TOYOTA

取扱
中止

2023.1



- 1 つボタン (サイドボタン)
- 対応鍵足M369(FM382)

ES11

TOY43ARS7 20

TOYOTA

取扱
中止

2023.1



⚠️ ご注意

車種によって、トランスポンダチップが接着されている場合があります。破損しないように取り外してください。
破損すると、エンジンが始動できなくなります。

- 4 つボタン (スライドドア)
- 対応鍵足M369(FM382)

ES12

TOY43ARS2 20

TOYOTA



⚠️ ご注意

車種によって、トランスポンダチップが接着されている場合があります。破損しないように取り外してください。
破損すると、エンジンが始動できなくなります。

- 2 つボタン
- 対応鍵足M369(FM382)

※輸入品のため、価格・在庫状況が常に変動します。
ご注文前にお問合せください。

EMPTY KEY SHELLS



ES13
TOY43ARS8 20

TOYOTA

取扱
中止

2023.1



⚠️ ご注意

車種によって、トランスポンダチップが接着されている場合があります。破損しないように取り外してください。

破損すると、エンジンが始動できなくなります。

ES14
TOY43RS2 20

TOYOTA



- 3つボタン
- 対応鍵足 M369(FM382)

- 2つボタン
- 対応鍵足 M369(FM382)

ES15
TOY43BRS2 20

TOYOTA

取扱
中止

2023.1



ES16
TOY43BRS8 20

TOYOTA

取扱
中止

2023.1



- 2つボタン
- 対応鍵足 M369(FM382)

- 3つボタン
- 対応鍵足 M369(FM382)

ES17
TOY48BRS2 20

TOYOTA

取扱
中止

2023.1



ES18
TOY48BRS8 20

TOYOTALEXUS

取扱
中止

2023.1



- 2つボタン
- 対応鍵足 C25

- 3つボタン
- 対応鍵足 C25

総合お問い合わせ窓口

株式会社 **クローバー** ☎06-6844-0051

<https://www.cloverkey.co.jp/>

※輸入品のため、価格・在庫状況が常に変動します。
ご注文前にお問合せください。

本社 〒561-0807 大阪府豊中市原田中 1-2-40 TEL 06-6844-2111(代)
関東営業所 〒171-0043 東京都豊島区要町 3-8-20 TEL 03-5995-2111

EMPTY KEY SHELLS



ES19

TOY40BRS2 20

TOYOTA



- 2つボタン
- 対応鍵足 C13

ES20

TOY40BRS8 20

TOYOTA



- 3つボタン
- 対応鍵足 C13

ES21

TOY48ARS8 20

TOYOTA



⚠️ ご注意

車種によって、トランスポンダチップが接着されている場合があります。破損しないように取り外してください。破損すると、エンジンが始動できなくなります。

ES22

MIT11RRS7 20

MITSUBISHI



- 3つボタン
- 対応鍵足 C25

- 4つボタン
- 対応鍵足 M358(FM373)

ES23

TOY41RRS2 20

TOYOTADAIHATSU

ES24

TOYRS8 90

TOYOTA

取扱中止



※品番：ES101に移行

- 2つボタン
- 対応鍵足 M345(FM358)

- 3つボタン用ラバーパッド
- ES16・ES18・ES20・ES25 用パーツ

※輸入品のため、価格・在庫状況が常に変動します。ご注文前にお問合せください。

EMPTY KEY SHELLS



ES25
TOYOTA
TOY41RBR8 20



- 3つボタン
- 対応鍵足 M 345 (FM358)

ES26
NISSAN
CNSN14RS2 20



- 2つボタン
- 対応鍵足 M383 (FM396)

ES27
TOYOTA
CTOY43CRS2N 20

取扱中止
2023.1



※ バッテリーホルダーは
ございません。

- 2つボタン
- 対応鍵足 M369 (FM382)

ES28
SUZUKI
HU133RDRS1 20

取扱中止
2021.4



- 1つボタン
- 対応鍵足 M408 (FM421)

ES29
SUZUKI
SZ11RDRS1 20

取扱中止
2023.1



- 1つボタン
- 対応鍵足 M353 (FM367)

ES101
TOYOTA / DAIHATSU
株式会社クローバー製



旧品番：ES23より移行
クローバー社製
(※SILCA社製ではございません。)

- 2つボタン
- 対応鍵足 M345 (FM358)

総合お問い合わせ窓口

株式会社 **クローバー** ☎06-6844-0051

<https://www.cloverkey.co.jp/>

※輸入品のため、価格・在庫状況が常に変動します。
ご注文前にお問合せください。

本社 〒561-0807 大阪府豊中市原田中 1-2-40 TEL 06-6844-2111(代)
関東営業所 〒171-0043 東京都豊島区要町 3-8-20 TEL 03-5995-2111